

## **CHIARIMENTI - PROCEDURA N°: HT\_2021\_217**

- 1. Si chiede conferma del diametro esterno dei capillari in quarzo ( in capitolato 1,65mm), in quanto la dimensione riportata sembra non essere raggiungibile dai puller disponibili in commercio.**

Rettifichiamo che il diametro esterno corretto del capillare è 1,5mm.

### **2. Campo in fase di sottomissione offerta della cauzione provvisoria**

Si comunica che per procedere tecnicamente alla sottomissione dell'offerta è necessario allegare un documento, anche vuoto, non essendo il requisito richiesto per la presente procedura